


1. ユーザ定義>コマンド>アノテートアイテム>  
データターゲット記号を選択する。  
(ツールバーへ追加する場合は、コマンド>ツールバー>  
アノテートアイテムでメニューを追加してから上記を実施。)



2. データターゲットエリアを指示する場合は、  
右記のように斜線部を選択し、必要な値を入力して配置する。  
データターゲット領域を指定した位置に配置するために  
スケッチポイントを作成して拘束する必要がある。

